


夜光反射材をつけましょう!

作業従事者は...


- ヘルメット、帽子
- 作業者の胸、背中
- 長靴
- 前掛けの胸、裾、背中等に貼ると効果的です。



農作業機械は...

- 作業機の上部
- 背もたれの後ろ(低速車マーク)等、汚れの付きにくい所が効果的です。

コンバインにもつけましょう!



運転前にチェック!

反射材に泥が付いていることがあります。定期的に洗い流しましょう。

日暮れが早くなる秋は、夕方や夜間の身の安全を守るために積極的に**反射板、反射シール、低速車マーク**を農作業機械に取り付けましょう。また農作業をされる方ご自身も、**夜光反射材**を身につけましょう。

夜光反射材や低速車マークのご購入については、お近くのJAの農機部門にご相談ください。

農業機械作業中の事故に気を付けましょう!

年平均で**10件もの**死亡事故が発生しています。そのうち、乗用型トラクターによる事故が**3割を占めています!**

■岩手県における農作業死亡事故の傾向
(平成24年～令和3年の平均)

年次	件数(年平均)	対象機械			発生場所			被害者数(年平均)	被害者の性別	
		乗用型トラクター	歩行型トラクター	その他	ほ場	道	その他		男	女
H24～R3年	10.0	2.5	0.9	3.4	4.7	2.0	3.3	10.0	8.0	2.0
割合(%)		25.0	9.0	34.0	47.0	20.0	33.0		80.0	20.0

※事故の発生件数と被害者数は必ずしも一致しない。
※対象機械の「トラクター」にはアタッチメント(ロータリー等)による事故も含む

65歳以上の方の死亡事故が多発しています。ご注意ください!

◆出典:岩手県農林水産部農産園芸課「本県における農作業死亡事故の傾向」

安全フレーム・ヘルメットの装着を!

転倒、転落事故からあなたの身を守るため、トラクターには安全フレーム、運転者はヘルメットを装着しましょう。



JAの自動車共済で「もしも」の保障を!

農耕作業用小型特殊(農耕トラクター、コンバイン、スピードスプレーヤーなど)は自賠責共済(強制共済)に加入できませんので、JAの自動車共済へのご加入をおすすめします!

※最高速度35km未満の車両が対象。※ご加入・お支払いには一定の要件があります。

お問い合わせは